

Schmorbrand im Terminal 1



Donnerstag, 12.03.2009

Über den Notruf 112 meldete ein Mitarbeiter starken Brandgeruch im Terminal 1. Die alarmierten Kräfte lokalisierten durch den Einsatz einer Wärmebildkamera die Ursache des Brandgeruches.

In einem Zwischenboden hatte ein Strompit aufgrund Überhitzung zu schmoren begonnen.

Von der Feuerwehr wurde der betreffende Bereich stromlos geschaltet und der Stromverteiler mit CO² gelöscht.

Anschließend wurde der Check-In-Schalter der Fachabteilung und dem Terminaldienst übergeben.



Erstellt: Sommer Stefan

AVFQ-FO-145_00 Pressebericht