

Gefahrgutunfall in Rampengerätstation



Mittwoch, 21.01.2009

Zu einem Gefahrgutunfall in einer Rampengerätstation wurde die Flughafenfeuerwehr angefordert.

Aus einem dort abgestellten Tankwagen waren ca. 1000 Liter gebrauchtes Enteisungsmittel durch ein undichtes Ventil auf die Betriebsfläche gelaufen und hatte bereits 80m² kontaminiert.

Als erste Maßnahmen verhinderten die Einsatzkräfte ein weiteres Ausströmen der Flüssigkeit und dessen Einlaufen in die Kanalisation.

Nach Klärung der Wassergefährdungsklasse und Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung wurde der Tank entfernt, die Betriebsfläche gereinigt und nach Abtrocknen wieder zur Nutzung frei gegeben.