

Rauchentwicklung im MAC-Forum



Donnerstag, 29.01.2009

Der Einsatzzentrale der Flughafenfeuerwehr München wurde eine starke Rauchentwicklung im MAC-Forum gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte rauchte der Antriebsmotor einer Rolltreppe die in den S-Bahn-Tunnel führt.

Ursache war eine festgelaufene Bremse die nach dem Entfernen der Verkleidung gelöst werden konnte.

Der Gefahrenbereich wurde abgesperrt und mit einer Wärmebildkamera überwacht. Anschließend wurde eine Umleitung ausgewiesen und die Rolltreppe zur Reparatur der zuständigen Fachabteilung übergeben.