

Flugzeugübertankung



Sonntag, 18.01.2009

Auf einer Abstellposition der Allgemeinen Luftfahrt kam es zur Übertankung eines Luftfahrzeugs.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Fläche von ca. 50 m² verunreinigt.

Das aus den Entlüftungsklappen der Tragflächen austretende Kerosin wurde in Auffangbehälter eingeleitet und der Brandschutz mit einem Flughafenlöschfahrzeug sichergestellt.

Danach wurde die Maschine unter Begleitung der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich geschleppt und das ausgelaufene Kerosin mit Bindemittel aufgenommen und entsorgt.

Die Einsatzstelle gereinigt und im Anschluss der zuständigen Fachabteilung übergeben.